



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Главное управление МЧС России по Нижегородской области)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ НИЖНИЙ НОВГОРОД**

ул. Ванеева, 237 г. Нижний Новгород, 603136
телефон 467-04-25, факс 467-09-35 (код 831)

«Телефон доверия» ГУ МЧС России
по Нижегородской области тел: 4399999

от 31.03.2021 года № 8

Директору МБУ «Спортивная школа №
12 по спортивному ориентированию им.
Т.В. Лариной»
Повышевой М.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения

Государственный инспектор г. Нижнего Новгорода по пожарному надзору капитан внутренней службы Малютин Ольга Александровна рассмотрев постановление о назначении административного наказания № 16 от «31» марта 2021 года должностного лица – директора МБУ «Спортивная школа № 12 по спортивному ориентированию им. Т.В. Лариной» Повышевой Марины Витальевны зарегистрированной по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Юбилейная, д. 34, кв. 58.

В период с 10.00 часов «03» марта 2021 года до 10.00 часов «31» марта 2021 года, 20 (двадцать) рабочих дней старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы – государственным инспектором г. Нижнего Новгорода по пожарному надзору Малютиной Ольгой Александровной совместно с директором Повышевой Мариной Витальевной были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:	
1. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	п. 37 Правил противопожарного режима в РФ.
2. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ.

За данные нарушения требований пожарной безопасности должностное лицо – директор МБУ «Спортивная школа № 12 по спортивному ориентированию им. Т.В. Лариной» Повышева М.В. была привлечена к административной ответственности по ст. 2.4, ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа 6 (шесть) тысяч рублей.

В связи с этим, в соответствии со ст. 29.13 п. 2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации **в течение 1 (одного) месяца** с момента получения данного представления **Вам необходимо сообщить о принятых мерах** должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях **за непринятие мер** по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, **предусмотрена административная ответственность.**

Государственный инспектор
г. Н. Новгорода по пожарному надзору



О.А. Малютина
(фамилия, инициалы)

Директор МБУ «Спортивная школа №
12 по спортивному ориентированию им.
Т.В. Лариной» Повышева М.В.

«_31_»_марта_2021 г.